

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский автотранспортный техникум» (ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»)

| Наименование структурного подразделения, рабочего места   | Наименование мероприятия  | Цель мероприятия                      | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1   | 2   | 3                                     | 4               | 5  | 6                    |
| <i>Основной персонал</i>  |   |                                       |                 |  |                      |
| 56(56-1А; 56-2А; 56-3А; 56-4А; 56-5А; 56-6А; 56-7А; 56-8А; 56-9А; 56-10А; 56-11А; 56-12А; 56-13А; 56-14А; 56-15А; 56-16А; 56-17А; 56-18А; 56-19А; 56-20А; 56-21А; 56-22А; 56-23А). Преподаватель (ПССЗ) | Освещение: Увеличить количество светильников в кабинете или увеличить мощность ламп | Увеличение искусственной освещенности |                 |  |                      |
| 57(57-1А; 57-2А). Преподаватель (ПССЗ)  | Освещение: Увеличить количество светильников в кабинете или увеличить мощность ламп | Увеличение искусственной освещенности |                 |  |                      |
| <i>Основной персонал</i>  |   |                                       |                 |  |                      |
| 60(60-1А; 60-2А; 60-3А; 60-4А; 60-5А; 60-6А; 60-7А; 60-8А; 60-9А; 60-10А; 60-11А; 60-12А; 60-13А; 60-14А; 60-15А; 60-16А). Преподаватель (ПКРС)   | Освещение: Увеличить количество светильников в кабинете или увеличить мощность ламп | Увеличение искусственной освещенности |                 |  |                      |
| 62. Мастер производственного обучения (ПКРС)  | Освещение: Увеличить количество светильников в кабинете или увеличить мощность ламп | Увеличение искусственной освещенности |                 |  |                      |
| 63. Мастер производственного обучения (ПКРС)  | Освещение: Увеличить количество светильников в кабинете или увеличить мощность ламп | Увеличение искусственной освещенности |                 |  |                      |
| 64(64-1А). Мастер производственного обучения (ПКРС)   | Освещение: Увеличить количество светильников в кабинете или увеличить мощность ламп | Увеличение искусственной освещенности |                 |  |                      |
| 65. Мастер производственного обучения (ПКРС)  | Освещение: Увеличить количество светильников в кабинете или увеличить мощность ламп | Увеличение искусственной освещенности |                 |  |                      |
| 66(66-1А). Мастер производственного обучения (ПКРС)   | Освещение: Увеличить количество светильников в кабинете или увеличить мощность ламп | Увеличение искусственной освещенности |                 |  |                      |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| 67. Мастер производственного обучения (ПКРС) | Освещение: Увеличить количество светильников в кабине или увеличить мощность ламп  | Увеличение искусственной освещенности                        |  |  |
| <b>Вспомогательный персонал</b>              |  |  |  |  |
| 70. Электротрогосварщик                      | Химический: сварочные работы проводить только в зоне действующей местной вентиляции или в хорошо проветриваемом помещении. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны |  |  |
| <b>Вспомогательный персонал</b>              |  |  |  |  |
| 96. Заведующий производством                 | Микроклимат: провести ревизию и наладку приточно-вытяжной вентиляции.  | Снижение уровня воздействия фактора.                         |  |  |
| 97(97-1А). Повар                             | Микроклимат: провести ревизию и наладку приточно-вытяжной вентиляции.  | Снижение уровня воздействия фактора.                         |  |  |
| 98. Кухонный рабочий                         | Микроклимат: провести ревизию и наладку приточно-вытяжной вентиляции.  | Снижение уровня воздействия фактора.                         |  |  |
| <b>Обслуживающий персонал</b>                |  |  |  |  |
| 106(106-1А). Повар                           | Микроклимат: провести ревизию и наладку приточно-вытяжной вентиляции.  | Снижение уровня воздействия фактора.                         |  |  |
| 109. Кондитер                                | Микроклимат: провести ревизию и наладку приточно-вытяжной вентиляции.  | Снижение уровня воздействия фактора.                         |  |  |

Дата составления: 15.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

заместитель директора по административно-хозяйственной работе и безопасности

НОСТИ  
(должность)




Колпаков В.А.  
Ф.И.О.

02.14.2019  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

заместитель директора по учебно-производственной и хозяйственной ра-

боте  
(должность)



Демина Н.Г.  
Ф.И.О.

02.14.2019  
(дата)



начальник отдела кадров  
(должность)

*Иванов*  
(подпись)

Шиховцева Н.П.  
(Ф.И.О.)

*02.12.2019*  
(дата)

главный бухгалтер  
(должность)

*Петрова*  
(подпись)

Царькова Р.В.  
(Ф.И.О.)

*02.12.2019*  
(дата)

преподаватель, член Совета  
(должность)

*Горбачева*  
(подпись)

Горбачева В.А.  
(Ф.И.О.)

*02.12.2019*  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

836

Стальмакова Т.А.  
(Ф.И.О.)

*29.03.2019*  
(дата)

(№ в реестре экспертов)